

Rzeczoznawca : dr inż.Krzysztof Miksiewicz RS000240

Zlec. pismo, znak: WR.ROZ.2811.529.2021

z dnia: 2021/08/27

Właściciel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Adres: ul. C.K. Norwida 34, 50-095 Wrocław

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] VIII-2021

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2009

Model: Superb II 1.8 MR`08

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: DW 152JM

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAB93T199032280

Data pierwszej rejestracji	2009/04/01
Wskazanie drogomierza	350753 km
Okres eksploatacji pojazdu (09/04/01-21/08/27)	149 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	granat 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	3T
Dop. masa całk.	2074 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1798 ccm / 118kW (160KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Podłokietnik przedni z wyświetlaczem temperatury i zegarem
2	Antena radiowa podwójna	20	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	21	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
4	Czujniki parkowania - tył	22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Filtr p/pyłkowy	23	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	24	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	26	System p/poślizgowy MSR
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	27	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Głośniki 8 szt.	28	System wspomagania nagłego hamowania
11	Gniazda 12V -3 szt.	29	System zmiennego otwierania pokrywy bagażnika - TWINDOOR
12	Immobilizer	30	Szyba przednia z pasem p/słonecznym
13	Kierownica 4-ramienna	31	Światła p/mgielne przednie
14	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	32	Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi
15	Koło zapasowe pełnowymiarowe	33	Wykończenie wnętrza Ray
16	Kurtyny powietrzne boczne	34	Wykończenie wnętrza Stromboli

- | | | | |
|----|---|----|--------------|
| 17 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | 35 | Złącze "AUX" |
| 18 | Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa pirotechniczne | | |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- | | |
|---|--|
| 1 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |
| 2 | Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3 + zmieniarca CD
Zmieniarca CD
Radioodtwarzacz CD + MP3 |
| 3 | Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- | | |
|---|---|
| 1 | Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany |
| 2 | Lakier metalizowany |
| 3 | Szyby tylne dodatkowo przyciemniane |
| 4 | Tarcze kół aluminiowe 17" |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 225/45 R17 94Y XL EAGLE F1	5,0	52
Przednie prawe:	*GOODYEAR 225/45 R17 94Y XL EAGLE F1	5,0	52
Tylne lewe:	*GOODYEAR 225/45 R17 94Y XL EAGLE F1	5,0	52
Tylne prawe:	*GOODYEAR 225/45 R17 94Y XL EAGLE F1	5,0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Wycena wykonana na podstawie przeprowadzonych oględzin w dniu 27.08.2021 we Wrocławiu przy ul. K.Norwida 34 na terenie Zleceniodawcy gdzie stwierdzono:

- rozruch silnika możliwy,
- naprawy głównej silnika nie wykonywano, widoczne wycieki oleju silnikowego, przy ponadnormatywnym przebiegu kilometrów 350 753 km występują powiększone luzy w układzie tłokowo
- korbwym oraz obniżone ciśnienie oleju silnikowego zapala się lampka kontrolna ciśnienia oleju,
- turbosprężarka bez wykonywanej regeneracji występują powiększone luzy na osi wałka wirników,
- powłoka lakierowa miejscami porysowana,
- pojazd posiadał uszkodzenia kolizyjne elementów nadwozia, po wykonanych naprawach.

Z przeprowadzonych oględzin wykonano dokumentację fotograficzną łącznie 9 szt. zdjęć.

KOREKTY

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: EMC-120/VIII/2021

z dnia: 2021/08/27

Rzeczoznawca : dr inż.Krzysztof Miksiewicz RS000240

Zlec. pismo, znak: WR.ROZ.2811.529.2021

z dnia: 2021/08/27

Właściciel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Adres: ul. C.K. Norwida 34, 50-095 Wrocław

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] VIII-2021

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2009

Model: Superb II 1.8 MR`08

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: DW 152JM

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: SKODA Superb II 1.8 MR`08 Comfort sed4 1798 ccm 118 kW B

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Normatywny okres eksploatacji	147 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2009/04/01
Rzeczywisty okres eksploatacji	149 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2008.09-2009.02

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.
1	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany	0,75			1,20	0,48
2	Lakier metalizowany	0,50			2,52	0,66
3	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane	1,00			1,08	0,31
4	Tarcze kół aluminiowe 17"	0,50			4,80	0,66

Przebieg normatywny	203 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	350 753 km









