



Członek Międzynarodowych Federacji Ekspertów Samochodowych - FIA, FIM, AIT, FICC, UEM
Członek Polskiego Związku Motorowego

BIURO TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

inż. Julian Kasprzyk
48-303 Nysa
ul. Tadka Jasińskiego 1

kom. 606944531
NIP 753-153-46-89

e-mail: juliankasprzyk@op.pl

REGON 532240175



Wycena Nr: JK/253/2021

z dnia: 2021/09/02

Wykonawca opinii: inż. Julian Kasprzyk

Zleceniodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Nysie

Adres: ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

Właściciel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu

Adres: ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zadanie: Ustalenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym oraz ocena stanu technicznego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2021

Marka: CITROËN Model pojazdu: Berlingo 1.9 Diesel Kat. MR`03 E3 1.9t
Wersja: Multispace Nr rejestracyjny: DW-28544 Rok prod.: 1999
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: VF7MFWJZFYK200620

Nr INFO-EKSPERT	008-01290
Data pierwszej rejestracji	1999/12/27
Wskazanie drogomierza	317790 km
Okres eksploatacji pojazdu (1999/12/27-2021/09/02)	260 mies.
Dop. masa całk. / Ładowność	1890 kg / 655 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 5 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2690 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1868 ccm / 51 kW (69 KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E3
Długość / Szerokość / Wysokość	4137 mm / 1724 mm / 1819 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2002.10 - 2003.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone	5	Szyba tylna ogrzewana
2	Poduszka powietrzna kierowcy	6	Wspomaganie układu kierowniczego
3	Roleta do bagażnika	7	Wycieraczka szyby tylnej
4	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Pakiet Funkcjonalny Plus poz.240,2315,6837
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Zamek centralny
 - Lusterko zewnętrzne prawe regulowane elektrycznie
- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
 - Siedzenia tylne dzielone
 - Siedzenia tylne składane

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 * Pakiet Funkcjonalny Plus poz.240,2315,6837

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

1 + Hak holowniczy

2 + Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DĘBICA 165/70 R14C 89/87R PASSIO 2 TL	3.0	80
Przednie prawe:	DĘBICA 165/70 R14C 89/87R PASSIO 2 TL	3.0	80
Tylne lewe:	DĘBICA 165/70 R14C 89/87R PASSIO 2 TL	3.0	80
Tylne prawe:	DĘBICA 165/70 R14C 89/87R PASSIO 2 TL	3.0	80

KOREKTY

KOMENTARZ**OCENA STANU TECHNICZNEGO:**

Do oględzin przedstawiono pojazd uszkodzony o charakterze kolizyjnym. W pojeździe stwierdzono uszkodzone w kolizji:

- pokrywę silnika
- błotnik przedni lewy
- ścianę czołową
- wzmocnienie boczne lewa z podłużnic
- zderzak przedni, reflektor lewy i prawy
- wiązka instalacji przedniej
- wyrzeczona poduszka kierowcy
- uszkodzone przednie zawieszenie koła przedniego lewego wraz kołem kompletnym przednim lewym.

Ponadto stwierdzono zużycia eksploatacyjne:

- zniszczona tapicerka siedzenia kierowcy
- brak radia
- brak schowka pasażera
- tapicerka wnętrza mocno zabrudzona
- powłoka lakiernicza zewnętrzna miejscowo porysowana

Brak jest możliwości sprawdzenia rzeczywistej sprawności pozostałych zespołów ze względu na unieruchomienie pojazdu spowodowane kolizją.

Pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych od 22.10.2020 roku.

Wycenę sporządził:

pieczęć

ZALĄCZNIKI: Dnia 02.09.2021 r.

1. Dokumentacja fotograficzna wycenianego pojazdu w formie papierowej oraz na płycie CD
2. Arkusz ustalenia wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

UWAGA:

1. Szkada w pojeździe jest szkodą całkowitą.

Ze względu na wiek pojazdu, znaczny przebieg oraz duży stopień uszkodzeń o charakterze kolizyjnym, naprawa ze względów ekonomicznych jest nieuzasadniona.

BIURO TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

„JK”

inż. JULIAN KASPRZYK

48-303 Nysa, ul. Tadek Jasińskiego 1
REGON 532240175, NIP 753-153-46-89
tel. 606 944 531

Podpis rzeczoznawcy
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
inż. Julian Kasprzyk
Nr identyfikacyjny Min. Infrastruktury
RS 000711

System INFO-EKSPERT
/ SRTSiRD

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Do wyceny nr JK/253/2021

z dnia 02.09.2021

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**Marka-Citroen****Wersja-Multispace****Rodzaj pojazdu-samochód ciężarowy****Model pojazdu-Berlingo****Nr rejestracyjny- DW-28544****Rok produkcji-1999**

BIURO TECHNIKI MOTOROWEJ
JK
 inż. JULIAN KUCIŁKO
 48-303 Nysa, ul. Tadeusza Jasińskiego 1
 REGON 532240175, NIP 753-153-43-09
 tel. 506 544 881

Podpis rzeczoznawcy

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: JK/253/2021

z dnia: 2021/09/02

Wykonawca opinii: inż. Julian Kasprzyk

Zleceniodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Nysie

Adres: ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

Właściciel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu

Adres: ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zadanie: Ustalenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym oraz ocena stanu technicznego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2021

Marka:	CITROËN	Model pojazdu:	Berlingo 1.9 Diesel Kat. MR`03 E3 1.9t
Wersja:	Multispace	Nr rejestracyjny:	DW-28544
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	Rok prod.:	1999
		VIN:	VF7MFWJZFYK200620

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	2 Wyposażenie	
1	Fotel przedni kierowcy	+

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	1 Nadwozie	
1	Pokrywa przednia	+
2	Błotnik przedni	L
3	Drzwi boczne przednie	L
4	Wzmocnienie boczne z podłużnicą	L
5	Pas przedni kpl.	+
	2 Wyposażenie	
6	Zderzak przedni kpl.	+
7	Reflektor kpl.	L i P
8	Lampa kierunkowskazu przedniego	L i P
9	Krata wlotu powietrza kpl.	+
10	Poduszka powietrzna kierowcy z układem sterowania	+
11	Wiązki przewodów z tablicą bezpieczników	+
	3 Silnik z osprzętem	
12	Wentylator chłodnicy kpl.	+
13	Chłodnica wody	+
	5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	
14	Wspornik zawieszenia przedniego	+
15	Sprężyna lub resor z osadzeniem	L
16	Drażek stabilizatora	+
17	Amortyzator	L
18	Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia	L
19	Zwrotnica	L
20	Piasta koła z łożyskami	L
21	Układ drążków kierowniczych	+
	7 Reszta	
22	Koło przednie stalowe	L
23	Opona koła przedniego	L

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: JK/253/2021

z dnia: 2021/09/02

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]
1	Nadwozie	28	18
2	Wyposażenie	35	14
3	Silnik z osprzętem	16	4
4	Układ napędowy	6	0
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	36
6	Zawieszenie tylne	4	0
7	Reszta	3	7

PODSUMOWANIE

ZALĄCZNIKI:

1. Dokumentacja fotograficzna wycenianego pojazdu w formie papierowej oraz na płycie CD
2. Arkusz ustalenia wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

UWAGA:

1. Szkada w pojeździe jest szkodą całkowitą.
Ze względu na wiek pojazdu, znaczny przebieg oraz duży stopień uszkodzeń o charakterze kolizyjnym, naprawa ze względów ekonomicznych jest nieuzasadniona.

BIURO TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

inż. JULIAN KASPRZYK
48-303 Nysa, ul. Ładka Jasińskiego 1
REGON 532240175, NIP 753-153-46-89
tel. 606 944 531

Podpis rzeczoznawcy

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Julian Kasprzyk
System INFO-EKSPERT / SRTSiRD identyfikacyjny Min. Infrastruktury
RS 000711