



Fot. 14  
Ukształtowanie skarpy

Fot. 16, 17  
Budowa ubezpieczeń brzegowych

Fot. 15, 16  
Udrożnienie koryta w obrębie mostu M-25  
Wyszlączenie koryta dwudzielnego