



# EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WROCŁAW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, tel./fax (71) 343 15 07, 344 14 12

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: wroclaw@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO  
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT  
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

WYCENA Nr: LGP-223/2022

z dnia: 2022/08/02

Wykonawca wyceny : mgr inż. Henryk Węglowski

Właściciel: PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu

Adres: ul. Cypriana Kamila Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VIII-2022

Marka: MITSUBISHI

Rok produkcji: 2010

Model: L 200 DID MR'06 E5 2.9t

Wersja: Intense PLUS

Nr rejestracyjny: DW 625NC

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: MMCJNKB40BD002071

Nr INFO-EKSPERT	023-01461
Data pierwszej rejestracji	2010/12/16
Data ważności badania technicznego	2023/01/04
Wskazanie drogomierza	111456 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/12/16-22/08/02)	140 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały
Dop. masa caulk. / Ładowność	2850 kg / 970 kg
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Rozstaw osi	3000 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2477 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Długość / Szerokość / Wysokość	5075 mm / 1800 mm / 1800 mm

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2010.02-2011.12)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Blokada mechanizmu różnicowego	15	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Błotniki poszerzone	16	Radioodtwarzacz CD + MP3
3	Dźwignia przeniesienia napędu pokryta skórą	17	Stopnie boczne
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	18	System kontroli trakcji automatyczny ASC+T
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	Szyba tylna otwierana
6	Immobilizer	20	Szyby atermiczne
7	Kierownica pokryta skórą	21	Szyby regulowane elektrycznie
8	Klimatyzacja automatyczna	22	Światła p/mgielne przednie
9	Kolumna kierownicy pochłaniająca energię uderzenia	23	Światła z regulacją kąta pochylenia
10	Kolumna kierownicy regulowana	24	Wspomaganie układu kierowniczego
11	Komputer pokładowy	25	Wykończenie zewnętrzne elementami chromowanymi
12	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	26	Wyświetlacz kolorowy
13	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe bezwładnościowe z regulacją mocowania	27	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	28	Zderzak tylny ze stopniem

Ekspert Techniczno-Motoryzacyjny "Rzeczoznawcy-PZM" SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa.

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000 002 8455; 3.203.3

1015 500 25 10, Wysokość: Kapitał zakładowy wynosi 507 250 złotych, kapitał zyskowy 507 250 złotych

System INFO-EKSPERT

Strona 1

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka powietrzna pasażera
- 4 Przygotowanie do montażu radia, głośniki 6 szt., antena  
Przygotowanie do montażu radia  
Antena radiowa  
Głośniki 6 szt.

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Hak holowniczy
- 2 +Zabudowa przestrzeni ładunkowej

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 245/70 R16 107H CROSS CONTACT LX 2 TL FR		50
Przednie prawe:	CONTINENTAL 245/70 R16 107H CROSS CONTACT LX 2 TL FR		50
Tylne lewe:	CONTINENTAL 245/70 R16 107H CROSS CONTACT LX 2 TL FR		50
Tylne prawe:	CONTINENTAL 245/70 R16 107H CROSS CONTACT LX 2 TL FR		50

**OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU****PODSTAWA OPINII**

Opinia wykonana przez:

mgr inż. Henryka Węglowskiego Nr RS 000713  
z listy Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, biegłego skarbowego

Opinia wykonana na podstawie:

1. Zlecenia z dnia 29.07.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Legnicy ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica
2. Wyników przeprowadzonych oględzin pojazdu w dniu 02.08.2022 w miejscowości Słup  
w obecności zleceniodawcy
3. Przedstawionych do wglądu dokumentów:

Dowodu Rejestracyjnego Pojazdu serii DR/BAO numer 0508197 samochodu ciężarowego  
marki mitsubishi L200 nr rej. DW 625NC o numerze identyfikacyjnym VIN  
MMCJNKB40BD002071 wydanego przez Prezydenta Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4,  
50-032 Wrocław na firmę PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, 50-950 Wrocław  
ul. Cypriana Kamila Norwida 34

Kartę Pojazdu serii KP/AAB numer 4204273 samochodu ciężarowego marki  
Mitsubishi KABT L200 o numerze identyfikacyjnym VIN MMCJNKB40BD002071

**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**

do wyceny nr: LGP-223/2022

z dnia: 2022/08/02

Wykonawca wyceny : mgr inż. Henryk Węglowski

Właściciel: PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu

Adres: ul. Cypriana Kamila Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] VIII-2022

Marka: MITSUBISHI

Rok produkcji: 2010

Model: L 200 DID MR`06 E5 2.9t

Wersja: Intense PLUS

Nr rejestracyjny: DW 625NC

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Nr IE: 023-01461

**CZĘŚCI DO NAPRAWY**

Lp.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	<b>1 Nadwozie</b>	
1	Pokrywa tylna	
	<b>2 Wyposażenie</b>	
2	Fotel przedni kierowcy	
3	Fotel przedni prawy	
4	Fotele (kanapa) tylne kpl.	
5	Wykładziny podłogi	
	<b>3 Silnik z osprzętem</b>	
6	Blok silnika z tłokami i wałem korbowym	
7	Filtr powietrza kpl. z przewodami	
	<b>4 Układ napędowy</b>	
8	Obudowa skrzyni biegów i sprzęgła	
9	Skrzynia rozdzielcza	

**CZĘŚCI DO WYMIANY**

Lp.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	<b>2 Wyposażenie</b>	
	Zderzak przedni kpl.	
2	Lusterko boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie	L
	<b>8 Reszta</b>	
3	Akumulator	

**WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU**


Lp.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]
1	Nadwozie	17	1
2	Wyposażenie	28	9
3	Silnik z osprzętem	17	12
4	Układ napędowy	18	10
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	0
6	Zawieszenie tylne	3	0
7	Rama	5	0
8	Reszta	5	4

## WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

## PIECZEĆ

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
**"RZECZOZNAWCY PZM"**  
Spółka Akcyjna  
O/WROCŁAW, 59-220 FILIA LEGNICA  
ul. Słubicka 7  
tel./fax 76-8629-667

## RZECZOZNAWCA



i numerze identyfikacyjnym silnika 4D56UCCD3831 wystawioną przez PWPW S.A. z up.  
MMC CAR Poland Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 45A, 02-146 Warszawa

4. Instrukcji określania wartości pojazdów nr 1/2016 zatwierdzonej w dniu 17 maja 2016r. uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w komputerowym systemie Info-Ekspert
5. Komputerowego Systemu Info-Ekspert PSWR - obliczenia na bazie danych CD 08/2022
6. Katalogów i materiałów źródłowych dostępnych na rynku
7. Doświadczenia rzeczoznawcy

## KOREKTY

## KOMENTARZ

Do oględzin przedstawiono pojazd marki Mitsubishi L200 nr rej. DW 625NC

W wyniku oględzin przedmiotowego pojazdu stwierdzono:

Pojazd uszkodzony - po zalaniu wodą

**NADWOZIE LAKIEROWANE:**

powłoka lakiernicza zmatowiała na całej powierzchni nadwozia po zalaniu wodą

pokrywa tylna - widoczne wgłębienia w części górnej i dolnej

**WYPOSAŻENIE NADWOZIA:**

zderzak przedni - wygięty w części środkowej i z lewej strony z pourywanymi zaczepami oraz porysowany

lusterko boczne zewnętrzne lewe sterowane elektrycznie- popękana obudowa

fotel przedni kierowcy - po zalaniu wodą i zabrudzony

fotel przedni prawy - po zalaniu wodą i zabrudzony

kanapa tylna kpl. - po zalaniu wodą i zabrudzona

wykładziny podłogi - po zalaniu wodą i zabrudzone

wnętrze przedziału osobowego - po zalaniu wodą i zabrudzone

**SILNIK Z OSPRZĘTEM:**

brak możliwości uruchomienia - po zalaniu wodą oraz niesprawny akumulator

ślady wycieków oleju z układu smarowania, chłodzenia i paliwowego

blok silnika z tłokami i wałem korbowym - po zalaniu wodą  
 układ wtrysku paliwa z modułem sterującym - po zalaniu wodą  
 filtr powietrza kpl. z przewodami - po zalaniu wodą  
 instalacja elektryczna - po zalaniu wodą wymaga sprawdzenia i ewentualnej naprawy  
 układ wydechowy skorodowany z perforacją

**UKŁAD NAPĘDOWY:**

skrzynia biegów i sprzęgło - po zalaniu wodą

**RESZTA:**

akumulator niesprawny - po zalaniu wodą

**Uwagi:**

Przebieg spisany z karty drogowej ze względu na brak możliwości odczytu - niesprawny akumulator

Opinia sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Wykonano zdjęcia - szt.30

Wydając niniejszą ocenę techniczną, Oddział Spółki zastrzega wraz z Rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny.


Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania oceny komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wydający ocenę.

**PIECZEĆ**

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI  
**"RZECZOZNAWCY PZM"**  
 Spółka Akcyjna  
 O/WROCLAW, 59-220 FILIA LEGNICA  
 ul. Stubińska 7  
 tel./fax 76-8629-667

**RZECZOZNAWCA**







LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022







LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022





LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022

Marka: MITSUBISHI

Rok produkcji: 2010

Model: L 200 DID MR`06 E5 2.9t

Wersja: Intense PLUS

Nr rejestracyjny: DW 625NC

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022





LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022



LGP-223/2022