


ŁĄCZY ARK. 6

UWAGA:
NINIEJSZA MAPA ZASADNICZA NIE ODZWIERCIEDLA
OBECNEGO STANU UKSZTAŁTOWANIA KORYTA

UKŁAD ARKUSZY



Remont odc. ujściowego
pot. Wądół

Fot.53
Reprofilacja muru kamiennego

Fot.54
Reprofilacja brzegowego muru
kamiennego wraz z odsadzką

Fot.55,56,57
Wzmocnienie umocnień
dennych w stopie filara

Fot.58
Reprofilacja muru kamiennego
z usunięciem odsypiska w stopie

Fot.60
Rozbiórka muru brzegowego i budowa
nowego niskiego muru korytowego dla
poszerzenia przekroju koryta pod mostem
Budowa ciągów schodów do koryta

Fot.61
Wzmocnienie konstrukcji muru
wraz z jego reprofilacją

Fot.61,62
Reprofilacja dolinowego
muru kamiennego

Fot.62,63
Reprofilacja brzegowego muru
kamiennego wraz z odsadzką w dnie

Fot.59
Reprofilacja muru kamiennego
wraz z odsadzką w dnie

Fot.64
Remont odc. ujściowego
pot. Przyrwa

Fot.65,66
Udrożnienie światła mostu i wzmocnienie
umocnień dennych filara i przyczółków

Fot.66
Skucie skały w stopie skarpy
z budową muru brzegowego

ŁĄCZY ARK. 8

Biała Łądecka - Łądek-Zdrój
Arkusz 7
Skala: 1:1 000
Data: 10.2019

Załącznik 4