



Fot. 1 Reprofilacja muru na odcinku 0+005 – 0+115 (BL) - ujściowy odcinek potoku Bystrzyca



Fot. 2 Reprofilacja muru na odcinku 0+005 – 0+115 (BL) - ujściowy odcinek potoku Bystrzyca



*Fot. 3 Reprofilacja muru na odcinku 0+017 – 0+118 (BP) - ujściowy odcinek potoku Bystrzyca*



*Fot. 4 Reprofilacja muru na odcinku 0+017 – 0+118 (BP) - ujściowy odcinek potoku Bystrzyca*



*Fot. 5 Reprofilacja muru na odcinku 0+129 – 0+324 (BP)*



*Fot. 6 Reprofilacja muru na odcinku 0+129 – 0+324 (BP)*



*Fot. 7 Reprofilacja muru na odcinku 0+129 – 0+324 (BP)*



*Fot. 8 Reprofilacja muru na odcinku 0+129 – 0+324 (BP)*



*Fot. 9 Refilacja muru na odcinku 0+129 – 0+324 (BP) i Refilacja muru na odcinku 0+298 – 0+322 (BL)*



*Fot. 10 Refilacja muru na odcinku 0+129 – 0+297 (BL)*



Fot. 11 Reprofilacja muru na odcinku 0+129 – 0+297 (BL)



Fot. 12 Reprofilacja muru na odcinku 0+129 – 0+297 (BL)



*Fot. 13 Reprofilacja muru na odcinku 0+298 – 0+322 (BL)*