

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### Dokumentacja fotograficzna dla Kontraktu 2A.1/2



Fot.1. Oznakowany i zabezpieczony płat siedliska cennego przyrodniczo w sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych.



Fot.2. Nowe koryto potoku Nowinka, skarpy potoku zostały zahumusowane i obsiane mieszanką traw – etap realizacji Kontraktu.





Fot.3. Wybudowany nowy odcinek drogi powiatowej 3233D. Wzdłuż drogi widoczne są nasadzenia drzew – etap realizacji Kontraktu.



Fot.4. Jedna z powierzchni kompensacyjnych na terenie inwestycji. Obszar został ogrodzony i przygotowany pod wykonanie kompensacji przyrodniczej – etap realizacji Kontraktu.





Fot.5. Układ dna potoku Goworówka w sztolni pod zaporą zbiornika – etap realizacji Kontraktu.



Fot.6. Punkt BHP zlokalizowany na zapleczu budowy – etap realizacji Kontraktu.



Fot.7. Czasza zbiornika przeciwpowodziowego – widoczny wzrost mieszanki traw (Okres Zgłaszania Wad).



Fot.8. Zamontowana na drzewie skrzynka dla nietoperzy na terenie inwestycji – etap realizacji Kontraktu.





Fot.9. Budka dla pluszcza zamontowana na terenie inwestycji pod nowym mostem na potoku Nowinka – etap realizacji Kontraktu.



Fot.10. Realizacja robót dla Kontraktu 2A.1/2 – marzec 2021 r.



Fot.11. Zbiornik przeciwpowodziowy od strony zachodniej, etap eksploatacji (Okres Zgłaszania Wad) – maj 2022 r.