



Członek Międzynarodowych Federacji Ekspertów Samochodowych - FIA,FIM,AIT,FICC,UEM
Członek Polskiego Związku Motorowego



BIURO TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

inż. Julian Kasprzyk
48-303 Nysa
ul. Tacka Jasińskiego 1

kom. 606944531
NIP 753-153-46-89

e-mail: juliankasprzyk@op.pl

REGON 532240175

Wycena Nr: JK/252/2021

z dnia: 2021/09/01

Wykonawca opinii: inż. Julian Kasprzyk

Zleceniodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Nysie

Adres: ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

Właściciel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu

Adres: ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zadanie: Ocena stanu technicznego oraz ustalenie wartości pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2021

Marka: RENAULT

Model pojazdu: Trafic 2.5 dCi MR'01 E3 3.0t

Wersja: L1H1P2

Nr rejestracyjny: DW-3605N

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF1JLEDB65Y069413

Nr INFO-EKSPERT	031-02486
Data pierwszej rejestracji	2004/11/30
Wskazanie drogomierza	400945 km
Okres eksploatacji pojazdu (2004/11/30-2021/09/01)	201 mies.
Dop. masa całkow. / Ładowność	2960 kg / 1087 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	sprężyny / drążki skrętne / 3098 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2464 ccm / 99 kW (135 KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E3
Długość / Szerokość / Wysokość	4782 mm / 1904 mm / 1940 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2004.05 - 2004.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny	17	Przeszklenie pojazdu
2	Alternator wzmocniony	18	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie
3	Drzwi boczne prawe przesuwane z szybą otwieraną	19	Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie
4	Drzwi tylne przeszklone otwierane 180 stopni	20	Skrzynia biegów 6-stopniowa
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	21	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
6	Fotel pasażera podwójny	22	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
7	Immobilizer	23	Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
8	Kolumna kierownicy regulowana	24	Szyby przyciemniane
9	Kołpaki kół ozdobne	25	Światło dodatkowe STOP
10	Listwy boczne	26	Tapicerka Tortella
11	Obieg powietrza kabiny zamknięty	27	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Obrotomierz elektroniczny	28	Wykonczenie ścian bocznych przestrzeni bagażowej z tworzywa
13	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	29	Zaglówki na wszystkich miejscach
14	Podsufitka w części pasażerskiej	30	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
15	Podsufitka w kabinie	31	Zbiornik paliwa 90l
16	Poduszka powietrzna kierowcy	32	Zegar cyfrowy
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV		
2	Drzwi boczne prawe przesuwane z szybą otwieraną Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone Szyba w drzwiach prawych przesuwnych otwierana		
3	Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką Wycieraczka szyby tylnej Szyba tylna ogrzewana		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Klimatyzacja
2	Lakier metalizowany
3	+ Radioodtwarzacz CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BARUM 205/65 R16C 107/105(103T) VANIS TL	7.0	24
Przednie prawe:	BARUM 205/65 R16C 107/105(103T) VANIS TL	7.0	24
Tylne lewe:	BARUM 205/65 R16C 107/105(103T) VANIS TL	7.0	24
Tylne prawe:	BARUM 205/65 R16C 107/105(103T) VANIS TL	7.0	24

KOREKTY

KOMENTARZ**OCENA STANU TECHNICZNEGO:**

Podczas oględzin stwierdzono: próg prawy-zgięty w części środkowej. Odpryski i zarysowania powłoki lakierniczej na: progu wewnętrznym lewym od strony kierowcy, odpryski lakieru na drzwiach skrzydłowych tylnych lewych i prawych w dolnej części, zarysowania lakieru na: błotniku tylnym prawym i tylnym lewym oraz na drzwiach przesuwnych. Brak listwy ochronnej drzwi przesuwnych. Tapicerka siedzenia kierowcy-zniszczona. Listwa ochronna boku lewego -zarysowana. Koło kierownicy-zniszczone. Oględziny pozostałych podzespołów pojazdu nie wykazały widocznych i możliwych do ustalenia wad i uszkodzeń a zużycie jest adekwatne do okresu eksploatacji i przebiegu.

Wycenę sporządził:

pieczęć

Dnia 01.09.2021 r.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
inż. Julian Kasprzyk
Nr identyfikacyjny Min. Infrastruktury
HS 000711

BIURO TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

„JK”

inż. Julian Kasprzyk
46-303 Nysa, ul. Ładka Jasimskiego 1
REGON 532240175, NIP 753-153-46-89
tel 606 944 531

ZALĄCZNIKI:

-dokumentacja fotograficzna wycenianego pojazdu w formie papierowej oraz na płycie CD

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Do wyceny nr JK/252/2021**

z dnia 01.09.2021

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**Marka-Renault****Wersja-4 drzwiowy 9 osobowy****Rodzaj pojazdu-samochód ciężarowy****Model pojazdu-Trafic 2,5 dCi****Nr rejestracyjny- DW-3605N****Rok produkcji-2004**