

WYCENA Nr: 520/4/12/2021

z dnia: 20.12.2021

Rzecznawca : mgr inż. Dariusz Sobania, RS001304

Zleceniodawca: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Adres: Wyb. Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Zlec. pismo, znak: WR.ZOO.5.283.28.2021.MP

z dnia: 13.12.2021

Właściciel: PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu

Adres: ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Podstawę niniejszej wyceny stanowi zlecenie pismo WR.ZOO.5.283.28.2021.MP z dnia 13.12.2021 r. oraz oględziny pojazdu wykonane w dniu 17.12.2021 r. we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich. Przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XII-2021

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2004

Model: Transporter T5 4MOTION TDi MR`03 E3 3.0t

Wersja: Mixt

Nr rejestracyjny: DW7465M

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: WV1ZZZ7HZ5H023259

Data pierwszej rejestracji	13.10.2004
Data ważności badania technicznego	23.02.2022
Wskazanie drogomierza	155625 km
Okres eksploatacji pojazdu (04/10/13-21/12/18)	206 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	NIEBIESKI 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całk. / Ładowność	3000 kg / 810 kg
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 6 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	sprężyny / 3000 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2460 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	5 / rzędowy
Norma spalin	E3
Długość / Szerokość / Wysokość	4890 mm / 1904 mm / 1959 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Akumulator 80 Ah 380 A	22	Skrzynia biegów 6-stopniowa
2	Alternator 120 A	23	Stopień wejściowy podświetlany

3	Dogrzewacz	24	Stopień wejściowy wewnątrz przestrzeni pasażersko-ładunkowej
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	25	Stopnie boczne
5	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	26	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
6	Fotel pasażera podwójny	27	Szyba przednia klejona
7	Fotel pasażera regulowany	28	Szyba tylna ogrzewana
8	Hamulce tarczowe kół przednich i tylnych	29	Szyby atermiczne
9	Immobilizer	30	Ścianka działowa ażurowa
10	Kolumna kierownicy regulowana	31	Światła z regulacją kąta pochylenia
11	Korektor siły hamowania	32	Światło dodatkowe STOP
12	Ładowność zwiększona	33	Tapicerka z materiału
13	Napęd na cztery koła	34	Uchwyty do mocowania ładunków
14	Obrotomierz	35	Układ hamulcowy dwuobwodowy
15	Ogrzewanie w kabinie kierowcy i przestrzeni ładunkowej	36	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
16	Opony 215/65 R16	37	Wspomaganie układu kierowniczego
17	Osłona krawędzi ładunkowej	38	Wykładzina gumowa w przestrzeni bagażowej
18	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	39	Wykładzina gumowa w przestrzeni pasażerskiej
19	Podsufitka komfortowa	40	Zagłówki na wszystkich miejscach
20	Pokrywa tylna przeszklona	41	Zegar cyfrowy
21	Siedzenie 2 os. + 1 os. ze składanym oparciem w II rzędzie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 2 Przygotowanie do montażu radia + głoś. 4 szt. + antena w szybie przód
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.
Antena radiowa w szybie przedniej
- 3 System ABS + EDS + ASR + MSR
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
System p/poślizgowy MSR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone
- 2 Hak holowniczy
- 3 +Radioodtworacz

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	HANKOOK 215/65 R16C 109/107T RA 18 VANTRA LTR/S TL	7,5	17
Przednie prawe:	HANKOOK 215/65 R16C 109/107T RA 18 VANTRA LTR/S TL	7,5	17
Tylne lewe:	HANKOOK 215/65 R16C 109/107T RA 18 VANTRA LTR/S TL	8,0	10
Tylne prawe:	HANKOOK 215/65 R16C 109/107T RA 18 VANTRA LTR/S TL	8,0	10

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Przedstawiony do wyceny pojazd znajduje się w poniżej normatywnym w stosunku do okresu i sposobu użytkowania stanie utrzymania.

Wnętrze pojazdu zanieczyszczone eksploatacyjnie, liczne ślady zużycia eksploatacyjnego oraz uszkodzenia elementów wyposażenia wnętrza i przestrzeni ładunkowej.

Liczne, nienaprawione uszkodzenia zewnętrzne.

Pojazd wyłączony z użytkowania, przeznaczony do zbycia.

Akumulator brak zdolności rozruchowej, brak możliwości uruchomienia silnika. Na podstawie relacji

przedstawiciela użytkownika pojazdu ustalono, że pojazd przed wyłączeniem z użytkowania był sprawny technicznie.

Stwierdzono następujące braki i uszkodzenia:

- połamany i zniszczony zderzak tylny,
- otarcia z deformację poszycia boku lewego i prawego,
- korozja nadkola błotnika przedniego lewego,
- otarcia zderzaka przedniego,
- zarysowanie powłoki lakierowej poszycia drzwi przednich prawych,
- uszkodzony klosz lampy tylnej prawej,
- wgniecenie lewych drzwi tylnych skrzydłowych,
- uszkodzony mechanizm otwierania pokrywy silnika,
- uszkodzone lewe lusterko, stłuczone szkło lusterka,
- wgniecenie lewego progu,
- brak kołpaków kół.

Z uwagi na stwierdzony stan techniczny pojazdu i wysokie koszty naprawy, jego odbudowa w zakresie umożliwiającym dalszą eksploatację, jest ekonomicznie nieuzasadniona.

KOREKTY

moto-ekspert

rzeczoznawstwo samochodowe
mgr inż. Dariusz Sobania
Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy
Min. Infrastruktury RS 001304

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 520/4/12/2021

z dnia: 20.12.2021

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XII-2021

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2004

Model: Transporter T5 4MOTION TDi MR'03 E3 3.0t

Wersja: Mixt

Nr rejestracyjny: DW7465M

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48



Fot. 49



Fot. 50

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 520/4/12/2021

z dnia: 20.12.2021

Rzeczoznawca : mgr inż. Dariusz Sobania, RS001304

Zleceniodawca: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Adres: Wyb. Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Zlec. pismo, znak: WR.ZOO.5.283.28.2021.MP

z dnia: 13.12.2021

Właściciel: PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu

Adres: ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XII-2021

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2004


Model: Transporter T5 4MOTION TDi MR`03 E3 3.0t

Wersja: Mixt

Nr rejestracyjny: DW7465M

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 520/4/12/2021

z dnia: 20.12.2021

Rzeczoznawca : mgr inż. Dariusz Sobania, RS001304

Zleceniodawca: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Adres: Wyb. Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Zlec. pismo, znak: WR.ZOO.5.283.28.2021.MP

z dnia: 13.12.2021

Właściciel: PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu

Adres: ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XII-2021

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2004

Model: Transporter T5 4MOTION TDi MR`03 E3 3.0t

Wersja: Mixt

Nr rejestracyjny: DW7465M

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Wycena na podstawie pojazdu: VOLKSWAGEN Transporter T5 4MOTION TDi MR`03 E3 3.0t Mixt F4/

Normatywny okres eksploatacji	211 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	13.10.2004
Rzeczywisty okres eksploatacji	206 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2004.01-2004.02

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.
1	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone	1,00			0,78	0,30
2	Hak holowniczy	1,00			1,63	0,30
3	Radiodtwarzacz	1,00			0,72	0,30

Przebieg normatywny	361 200 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	155 625 km

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	17*	7,5				Prawe:	17*	7,5
Tylna					Lewe:	10*	8				Prawe:	10*	8

UWAGI

Przy ustalaniu wartości uwzględniono: stan techniczny, datę pierwszej rejestracji, wyposażenie, stan ogumienia, poziom utrzymania.

Rzeczoznawca wydając niniejszą wycenę nie odpowiada za treść opinii opartą na informacjach, co do których został wprowadzony w błąd przez zleceniodawcę lub, które zostały oparte na dowodach zakwestionowanych przez uprawnione organa.

Niniejsza wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego, ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu. Została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania.

Wycena określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana przez Zlecającego.

Sporządzający wycenę zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu.

Opinię sporządzono bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.