



*Fot. 21 - Km 174+160 – widok w dół rzeki. Reprofilacja muru na brzegu lewym. Uformowanie skarpy na brzegu prawym*



*Fot. 22 – Reprofilacja muru prawego w km 174+165 ÷ 174+205*